

Dune Opaco

Dekorative Beschichtung für Innenbereiche mit einem matten Metallic-Effekt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dune Opaco ist eine dekorative Beschichtung für Innenbereiche auf der Basis von Füllstoffen mit einem matten, leicht metallisierten Effekt. Diese Füllstoffe erzeugen ein wechselhaftes und ansprechendes Lichtspiel und Farbreflexe.

EINSATZBEREICHE

Dune Opaco bietet die Möglichkeit, samtige Farbergebnisse und Seh- und Berührungsempfindungen zu erzielen, die die Umgebung überraschend gemütlich und im Einklang mit den aktuellen Tendenzen der Innenraumdekoration gestalten.

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Acryl-Polymer in Emulsion.

Volumenmasse:

Dune Opaco Base Silver: 1,20 +/- 0,05 g/ml

Dune Opaco Base Gold: 1,20 +/- 0,05 g/ml

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Die Auftragung von **Dune Opaco** ist einfach und praktisch und ermöglicht sowohl dem Handwerker als auch dem Heimwerker hochwertige Effekte zu erzielen.

Die Vielseitigkeit von **Dune Opaco** ermöglicht außerdem den Auftrag mit verschiedenen Werkzeugen je nach Wahl des Anwenders, um zahlreiche personalisierte Bearbeitungen zu erhalten.

VERDÜNNUNG

Dune Opaco: gebrauchsfertig für das Auftragen mit einem Edelstahlpachtel. Für das Auftragen mit einer Farbrolle mit maximal 20 % Wasser verdünnen.

Clear Coat (farbloses Schutzmittel für Innenflächen): Wenn in zwei Schichten aufgetragen, die erste Schicht mit maximal 20 % Wasser und die zweite Schicht mit maximal 5 % Wasser verdünnen. Wenn in einer einzelnen Schicht aufgetragen, entweder gebrauchsfertig oder maximal mit 5 % Wasser verdünnen.

WARNUNGEN

Material vor der Färbung sowie vor dem Auftragen angebracht mischen.

Nicht auf frische und tendenziell alkalische Untergründe auftragen und eine angemessene Reifungszeit von normalerweise vier Wochen abwarten. Auf Flächen, die einer starken Belastung ausgesetzt sind, wird das Auftragen von einer oder mehreren Schichten **Clear Coat** (farbloses Schutzmittel für Innenflächen) empfohlen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES UND AUFTRAGUNG

(Mit Bezug auf Umgebungsbedingungen T=25 °C, rF=60 %)

Die Oberfläche muss trocken, sowie frei von Staub und Salzflecken durch Feuchtigkeit sein.

Falls nötig ist der Untergrund mit spezifischen Produkten zu erneuern oder zu befestigen.

Bei Schimmel ist die Oberfläche mit geeigneten Produkten zu behandeln. Eventuelle Ausblühungen und sandende alte Anstriche durch Bürsten oder Waschen entfernen.

Mögliche hohe Farbschichten auf Kalkbasis oder Tempera sind ganz abzunehmen. Ablagerungen von Staub, Smog usw. durch Bürsten entfernen.

Bei nicht festen und sandenden Untergründen eine verdünnte Schicht **Decofix** (mikronisierter Haftgrund für Wände) mit einem Pinsel auftragen.

Auf den trockenen und kompakten Untergrund mit dem Pinsel oder einer Farbrolle eine verdünnte Schicht **Novaprimer** (pigmentiertes Acrylfixiermittel auf Wasserbasis) auftragen.

Die vollständige Trocknung des Untergrundes abwarten und eine Schicht **Dune Opaco** mit Farbrolle oder Edelstahlpachtel auftragen. Eventuelle Materialansammlungen oder störende Farbnasen durch Überstreichen der noch feuchten Oberfläche beseitigen.

Die vollständige Trocknung der ersten Schicht abwarten, und mit einem Edelstahlpachtel oder einer kurzflorigen Rolle eine zweite etwas großzügigere Schicht von unverdünnter **Dune Opaco** auftragen.

Mit einem Edelstahlpachtel über die noch feuchte Oberfläche streichen, und diese so bearbeiten, dass ein weicher Damast-Effekt erreicht wird.

Trockenzeit: Etwa 24 Stunden je nach Art des Untergrundes, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

HINWEISE

Das Material muss während des gesamten Auftragszyklus vor Frost und großen Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, wenn die Luft, der Untergrund und das Produkt eine Temperatur von weniger als +5 °C oder mehr als +35 °C haben und auch nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf erhitzten Oberflächen (auch wenn bereits im Schatten). Umgebungsfeuchtigkeit < 75 %; Feuchtigkeit des Untergrundes < 10 %.

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Produktionscharge abzuschließen. Bei einer Verwendung verschiedener Herstellungsladungen wird empfohlen, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Unterschiede im Farbton zu vermeiden.

Für die korrekte Anwendung, die Verdünnung und das Auftragen der erwähnten Materialien wird auf das jeweilige technische Datenblatt verwiesen.

Während aller Vorbereitungsphasen des Untergrundes, der Produkte und beim Auftragen wird auf die korrekte Verwendung der Ausrüstungen und der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) hingewiesen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Dune Opaco: 8-10 m²/l, in den beiden Schichten, je nach Verarbeitungsgrad des Untergrundes und seiner Aufnahmefähigkeit.

FARBEN

Base Silver, Base Gold und Farben aus dem **Dune Opaco-**Farbkatalog.

VERPACKUNGEN

Packungen von 1 l und 5 l.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Produkt ist vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren ab dem Herstellungsdatum zu verwenden, wenn in den ungeöffneten Originalbehältern und unter angemessenen Temperaturverhältnissen aufbewahrt.

SICHERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

Dune Opaco (Beschichtung für Dekorationseffekte)

EU-Grenzwert für Dune Opaco (Kat. A/I): 200 g/l (2010)

Dune Opaco enthält maximal 200 g/l von VOC (volatile organic compounds).

Das Produkt verlangt keine Gefahrenetikettierung im Sinne der gültigen Vorschriften.

Produkt nach den geltenden Vorschriften in Sachen Sicherheit und Hygiene verwenden. Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen. Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen, Überreste gut trocknen lassen und als Sondermüll handhaben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt zu verständigen.

Für weitere Hinweise in das technische Datenblatt Einsicht nehmen.

N.B. - Der FARBENHERSTELLER NOVACOLOR garantiert, dass die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen auf seiner Erfahrung sowie technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen basieren; dennoch schließt er jegliche Haftungsübernahme des Unternehmens für die damit erzielten Ergebnisse aus, da die Anwendungsbedingungen des Produkts außerhalb seiner direkten Kontrolle erfolgen. Es wird empfohlen, stets vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob das Produkt tatsächlich für den spezifischen Fall geeignet ist. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorhergehenden Datenblätter.