

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Marconol Orientalite Rapid

HITROSUSUŠEČ TIKSOTROPNI TEMELJNI PREMAZ ZA LES



SERIE 144

MARCONOL ORIENTALITE RAPID - V.2024-10-08

## OPIS

MARCONOL ORIENTALITE RAPID je hitrosušječ temeljni premaz za les, namenjen pripravi popolnoma enakomernih površin, primernih za kakovostne zaključne obdelave.

Izdelek se odlikuje po odlični moči polnjenja, je enostaven za nanašanje in zagotavlja dobro razteznost.

Posušeni film je mogoče preprosto obrusiti, tako da se bo zaključni sloj čvrsto oprijel podlage.

Tiksotropna struktura, ki ne kaplja, olajša nanašanje premaza nad glavo (stropi, nosilci) ali v zahtevnih položajih.

## NAVODILA ZA UPORABO

Nanašamo ga v notranjih prostorih in na prostem na:

- Nove ali že barvane lesene površine
- površine iz plastičnih materialov.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vrsta veziva: tiksotropne alkidno-uretanske smole.
- Topilo: mešanica alifatskih ogljikovodikov
- Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1:  $1.45 \pm 0.05$  kg/l.
- Čas sušenja (pri 25 °C in 65 % RV): prašno suh v 3 urah; primeren za nanos naslednjega sloja po 4 urah pri uporabi premazov na osnovi topil, po 6 urah v primeru premazov na vodni osnovi.

## PRIPRAVA PODLAGE

Lesene površine:

- Nekoliko zbrusite, da odstranite dvignjena lesna vlakna.
- Odstranite vse nanose starih barv, ki se luščijo, in zbrusite vse že lakirane površine, da postanejo hrapave.
- Morebitno smolo odstranite z ustreznim razredčilom.
- Nepravilnosti zapolnite s sintetičnim kitom. Zbrusite zakitana mesta in odstranite prah.

- Na suho in čisto podlago nanesite 1-2 sloja temeljnega premaza MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
  - Obdelavo dokončajte z emajlom na vodni osnovi ali alkidnim emajlom na osnovi topil. Površine iz trdega PVC-ja:
  - Površino rahlo pobrusite, da postane hrapava.
  - Razmastite in očistite podlago.
  - Nanesite 1-2 sloja temeljnega premaza MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
  - Obdelavo dokončajte z emajlom na vodni osnovi ali alkidnim emajlom na osnovi topil.
- Priporočljivo je, da preventivno preverite oprijem sistema na podlago iz togega PVC-ja.

## NAPOTKI ZA NANAŠANJE

- Pogoji v okolju in na podlagi:  
Temperatura v okolju: najmanj +8 °C / največ +35 °C  
Relativna vlažnost v okolju: <75 %  
Temperatura podlage: najmanj +5 °C / največ +35 °C  
Vlažnost podlage: <10 %
- Izogibajte se nanašanju v primeru površinske kondenzne vlage ali pri neposredni sončni svetlobi.
- Orodje: čopič, valjček.
- Redčenje: izdelek je pripravljen za uporabo. V vsakem primeru lahko izdelek redčite do 5 % s terpentinom koda 5200010.
- Nanašanje z brizganjem je izvedljivo izključno v dejavnostih, za katere veljajo ukrepi za odobritev emisij v ozračje (267. člen in naslednji zakonodajnega odloka št. 152/2006), po predhodnem redčenju na 10 % s terpentinom 5200010.
- Št. nanosov: 1-2 nanosa, odvisno od stanja podlage
- Orodje je treba takoj po uporabi očistiti s terpentinom koda 5200010.
- Okvirna poraba: 6-8 m<sup>2</sup>/l na nanos na srednje vpojne podlage.

## BARVNI ODTENKI

Niansiranje izdelka je mogoče opraviti v sistemu mešanja barv Tintometrico. V primeru uporabe različnih proizvodnih serij je priporočljivo različne izdelke premešati med seboj, da se izognemo majhnim razlikam v barvnih odtenkih.

## SKLADIŠČENJE

Najvišja temperatura shranjevanja: +30 °C  
Najnižja temperatura shranjevanja: +5 °C  
Izdelek je priporočljivo porabiti v 3 letih od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni neodprti embalaži in pri ustreznih temperaturnih pogojih.

## VARNOSTNI NAPOTKI

Mejna vrednost EU (Dir. 2004/42/ES)  
Kat. A/i: posebni enokomponentni premazi (OT): 500 g/l (2010)  
Izdelek vsebuje največ: 500 g/l HOS

Vnetljivo.  
Izdelek je treba prevažati, uporabljati in skladiščiti v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi predpisi; po uporabi posod ne odlagajte v okolje, počakajte, da se ostanki popolnoma posušijo, in jih obravnavajte kot posebne odpadke. Za več informacij glej varnostni list.